学校での製品事故を防ぐために vol.2

注意!学校の中にも危険が潜んでいます

一輪車で転倒して骨折

事例 小学校校庭

ー輪車のペダルが脱落したために転倒し、左のひじを複雑骨折した。(平成20年5月 山形県)



原因

サドルが前後逆向きだったため、ペダルが逆方向に回転してペダル固定ネジがゆるむ方向に力が加わり、ネジが外れてペダルが脱落したものです。



ー輪車に乗るときは、サドルの前方向と ペダルを前に踏み出す方向が一致してい ることを確認してください。

また、ペダルやクランクにがたつきなど がある場合は、使用を中止して点検して ください。

水槽から出火

事例 小学校理科室

理科室に置かれてい た観賞用の水槽から 出火した。(平成22 年1月 北海道)



原因

水槽用ヒーターの熱により、水槽の水が徐々に蒸発し、 ヒーターが水面から露出したために空焚きとなって、樹 脂製の水槽が溶け、発煙・出火したものです。



水槽用ヒーターは、ヒーターが水面 より高い位置にならないように水量 に気をつけてください。また、電源 部分は水のかからないところに置い てください。

ACアダプターから火花

事例 小学校教室

使用中の電子ピアノのコードにつまづいたら、テーブルタップに差し込んでいたACアダプターから火花が出た。以前からコードに足を引っかけたり、コードをコンセントに差したときに、パチパチ音がすることがあった。(平成22年11月 神奈川県)

原因

使用中のつまづきによる引っ張 りでコードに力が加わったこと で、プラグ内部の配線金具が変 形したためにショートし、火花が出たものです。



電源コードを引っ張らないでください。 また、電子楽器等はコンセントにプラグ を差したまま動かさないでください。

机の高さ調整中にけが

事例 小学校教室

児童用学習机の高さ を1人で調整していた ら、天板が落下して けがをした。(平成 22年5月 千葉県)



原因

天板の高さ調整は、机を裏返して作業するように取扱 説明書に明記されていましたが、裏返さなかったため に、天板の棚が落下したものです。また、作業は2人 で行うように書かれていました。



高さ調整は、取扱説明書にしたがって 適正に行ってください。

調理実習室の「こんろ」の事故に気をつけましょう!

- ・ガス栓とガス用ゴム管は正しく装着してください。指定の接続具を使用し、ソケット にごみなどがはさまっていないか確認してください。
- ・こんろを使用するときは、火に近づきすぎないでください。
- ・こんろの火がつかないときは、点火操作を繰り返さないでください。
- ・こんろの上や周辺にふきんやゴム手袋などものを置かないでください。

▲ このマークは、取り扱いを誤った場合、重篤な被害を負うことが予想されますので注意をお願いするものです。